


СОГЛАСОВАНО  
Председатель профкома  
МБОУ «Киземская СОШ»  
И. С. Рогачёва



УТВЕРЖДАЮ  
Приказ №13  
Директор  
МБОУ «Киземская СОШ»  
М.Д.Лютов  
30 января 2020 года

**ИОТД-22-2020  
ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда**

**при работе на деревофуговальном станке**

**1. Общие требования безопасности**

1.1. К работе на деревофуговальном станке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются;

1.2. Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станиц;
- травмирование рук при работе без колодок и толкателей;
- работа без защитного ограждения приводных ремней;
- работа с неправильно установленными ножами;
- отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли;
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса;

1.3. При работе на деревофуговальном станке используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим резиновым ковриком;

1.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. Работающие, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет;

2.2. Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов;

2.3. При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно закрыта защитным кожухом;

2.4. Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а также наличие соединения заземления с корпусом станка;

2.5. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и защитные очки;

3.2. При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками и толкателями;

3.3. Не прижимать деталь рукой, а использовать прижимное приспособление;

3.4. При обработке деталей с длиной, превышающей длину рабочего станка, пользоваться подставками в виде козел с роликами;

3.5. Не удалять стружку на работающем станке;

3.6. Материалы и детали складировать аккуратно, в определенном месте так, чтобы они не мешали работе;

- 3.7. При работе на комбинированном станке не работать одновременно на фуговальной и циркульной частях станка;
- 3.8. Не останавливать и не тормозить выключенный, но еще продолжающий вращаться вал;
- 3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.

#### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении неисправности в работе станка, повышенной вибрации ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности;
- 4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислым, порошковым огнетушителем или песком;
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.

#### 5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Выключить станок, и после его остановки удалить с него стружку с помощью щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой;
- 5.2. Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли;
- 5.3. Снять спецодежду, принять душ и вымыть руки с мылом.

Разработал:

Специалист по охране труда  В.Е.Рогачева